








修改记录:

标记	处数	分区	更改原因	签名	日期



Note: 12 v for red, GND for black

线色代码	线型代码	一般公差
9 白色	I	
8 灰色	H	
7 紫色	G	
6 蓝色	F	
5 绿色	E	
4 黄色	D	
3 棕色	C	
2 黑色	B	
1 棕色	A	

R	AWG14 UL1015	单位	MM
Q	AWG16 UL1015	比例	:
P	AWG18 UL1015		
O	AWG20 UL1007		
N	AWG22 UL1007	5001-10000	+50
M	AWG24 UL1007	3001-5000	+30
L	AWG26 UL1007	2001-3000	+20
K	AWG28 UL1007	1001-2000	+15
J	AWG30 UL1007	0-1000	+10

- 注:
- 图中线色 及型号用以下代码组合表示,如"10M","A0P"等;
 - 字符的第一、二位字符表示线色(单色则第二位字符为0),第三位字符表示线型;
 - 若第三位 字符未标注则默认为AWG22线;
 - 图中未标注的连接器的C表示MOLEX-5559(母插套),P为MOLEX-5557(公插套);
 - 图中 HR 表示 5084-HR(母插套),HP 为 5084-HP(公插套)。

Titel		
《雪花机》(MB)配线图3		
Size	Number:	Revision
A3	XHJ-MB-003	V1.0
Date:	Sheet 1 of 3	
File:	Drawn By:	